

Fuoripista per un G222 in Nigeria

15.03.2010

L'incidente è avvenuto all'aeroporto di Port Harcour, nel Delta del Niger. 10 i feriti

Un G222 in servizio con la Nigerian Air Force è uscito di pista subito dopo l'atterraggio effettuato all'aeroporto Port Harcour, città del Delta del Niger. Il bimotore Alenia è finito contro alcuni alberi, danneggiando la fusoliera e procurando il ferimento di dieci delle 52 persone a bordo, 47 passeggeri e cinque uomini di equipaggio.



Il volo era partito da Abuja e portava giornalisti e membri della National Emergency Management Agency, in quanto prendeva parte ad un'esercitazione di soccorso nel caso di un'emergenza nazionale. L'aeroporto, situato a 30 chilometri dalla città, è stato immediatamente chiuso al traffico.

Uno dei giornalisti presenti a bordo ha raccontato che l'aereo era atterrato normalmente, ma invece di frenare subito dopo aver toccato terra, ha improvvisamente accelerato, finendo oltre il limite della pista.